

## 外壁のふくれ

外壁塗装面のふくれが見られます。これは、どこからかの水の浸入によることと  
また、前回の塗装仕様が単層弾性のため一度水が入ってしますと風船のようにふくれて、水がたまってしまいます。  
このまま放置しますと、外壁の水の浸入はもちろん、内側の凍害、藻、かびの発生などの原因となります。



### <具体的提案策>

仮設足場の組み立て後時に、外壁調査を行い水の浸入の箇所を突き止めていきます。  
クラック(ひび割れ)の箇所や穴等 があると考えられます。  
クラック処理・下地処理 等により 防水処理を行い、その後 塗装していきます。  
また、塗装仕様 は 透湿性のある材料でまた、上塗りは耐久性の高いシリコン系の材料をお勧めします。